

Инструкция по монтажу соединителя кабельного I-образного Phoenix contact

1. Завести питающий провод в кабельный соединитель до упора внешней изоляции



2. Вставить жилы в направляющие согласно электросхемы



3. Обязательно обрезать концы гибких проводов



4. Насадить накидную гайку на держатель контакта и затянуть



5. Зубчатая насечка позволяет по звуку определить надежность фиксации

